

ZAŁĄCZNIK: INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Termomodernizacja i remont budynku magazynowego wraz z utwardzeniem terenu, instalacją wewnętrzną wody i elektryczną, instalacjami zewnętrznymi: gazu i sanitarną oraz przyłączem i zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej

ul. Rozwojowa 27, budynek 59 i 69, dz. nr 1/269, 1/141 obręb 0247



Widok na południową stronę elewacji z drzwiami przeznaczonymi do zamurowania.



Widok na stronę północną elewacji



Brama wjazdowa do wymiany na segmentową podnoszoną mechanicznie. Widoczne naświetla do wymiany



Wnętrze hali magazynowej . Widoczny dach do wymiany na warstwowy z rdzeniem z pianki poliuretanowej oraz podniesienie posadzki.



Ścianka oddzielająca segmenty- do wymiany na ścianę lekką z płyt warstwowych.